

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Матеріально-технічна база

Загальна характеристика навчального закладу

- кількість будівель-1/технічний стан-задовільний
- проектна потужність-220 осіб,
- рік забудови - 1983 рік
- прибудова основної будівлі працює з 1985 року
- фактична кількість дітей- 254
- кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень-42/
технічний стан-задовільний

Аналіз та технічний стан будівель

- Кількість поверхів основної будівлі - 2
- Коридори - 1 (стан задовільний)
- Сходи - 3 (стан задовільний)
- Санвузли – 13 (стан задовільний)
- Харчоблок-1(стан задовільний)
- Пральня-1(стан задовільний)
- Підсобні приміщення-4 (стан задовільний)
- Овочесховище-1(стан задовільний)
- Щитова-1 (стан задовільний)
- Підвал -1(потребує ремонту)
- Медичний кабінет-1(стан задовільний)
- Маніпуляційний кабінет-1 (стан задовільний)
- Ізолятор-1 (стан задовільний)
- Групові приміщення – 12 (стан задовільний)
- Музична зала - 1(стан задовільний)
- Кабінети – 4 (стан задовільний)

Покрівля

- Вид покрівлі основної будівлі – м'яка
- Загальна площа покрівель/технічний стан - 1239 м² (стан задовільний)

Загальна характеристика інженерних мереж

- Тепломережа/технічний стан:
водяне опалення від центральної мережі тепlopостачання КП «ХТМ»
(технічний стан-потребує часткової заміни труб);
- Водопостачання, водовідведення: централізоване. (технічний стан-
потребує часткової заміни труб).
- Електромережа-постачання Харківобленерго, повітряний силовий кабель
з напругою 220 Вт (стан задовільний);
- Прилади обліку-технічний стан задовільний:
-лічильник тепла–ЕЕМ-СQII (2018 рік введення в експлуатацію);
-лічильник холодної води - крильчастий Сенсус 420 (2019 рік введення в
експлуатацію);
- лічильник гарячої води КВБ-10 (2009 рік введення в експлуатацію).

Загальна характеристика території

- Площа – 0, 9825 га
- Площа асфальтобетонного покриття / технічний стан – 0,18 га, (500 м²
потребує ремонту)
- Огорожа/ технічний стан - 250 м.п.- (стан задовільний)
- Загальна кількість зелених насаджень - 94 шт. потребує коронування дерев-
15шт; спілу -5шт.
- Контейнери для вивозу сміття 1(стан задовільний)
- Освітлення зовнішнє (наявність стовпів, ламп та їх функціональність) – 8
(стан задовільний).

Оснащення приміщень закладу освіти

- Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари)- забезпечено на 90%
- Мясорубка-2шт.
- Ел. печі-2шт.
- Холодильник-3шт.
- Холодильна шафа-1шт.
- Водонагрівач-1шт.
- Ел.котел-1шт.
- потребує оновленню холодильної шафи-1шт; холодильника-2шт, ел. котла-1шт.
- Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) –практичне функціонування забезпечено на 82%
- Холодильник-1шт.
- Ростомер-1шт.
- Кушетка-1шт.
- Медичний стіл-2шт.
- Холодильник-1шт (потреба оновленню.)
- Господарчий інвентар забезпечено на 100%,
- Навчальний заклад (меблі, канцтовари, господарчі товари тощо)- забезпечено на 100%, але враховуючи високий рівень експлуатації та амортизації - канцтовари, меблі, миючі засоби, дезінфікуючі засоби потребують постійного поповнення
- Посуд – забезпечено, але постійно потребує поповнення через високу амортизацію: приблизно раз на рік: чашки –100шт, тарілки - 100 шт.